
V1.3 04-2026
010-340-000

Service info - 011-187-000 / 011-189-000



Deze service info legt uit hoe wij de luchtverzorging voor CowToilet- en L'port/T'port-installaties voorschrijven. Door deze op de juiste manier te installeren, kunnen we een lange levensduur van de pneumatische componenten garanderen.

= CowToilet

= L'port/T'port

= Beide gelijk

Quick tips

Om ervoor te zorgen dat de automatische vochtvanger 002-207-000 goed blijft werken, schrijft Hanskamp voor het filter hiervan jaarlijks te vervangen.

Scan voor webshop



002-207-100


Filterelement 20 µm SY1 wit reserveonderdeel

Vragen? Contact
Hanskamp Service
0031 314 393 797
0031 618 486 642
service@hanskamp.nl

V1.3 04-2026
010-340-000

Service info - 011-187-000 / 011-189-000

L'port/T'port air consumption:
±7 l/min in continuous use
CowToilet: ±100 l/min



This service info explains how we specify the air supply for CowToilet and L'port/T'port installations. By installing them correctly, we can ensure a long service life of the pneumatic components.

= CowToilet
= L' port/T'port
= Both the same

Quick tips

To ensure that the automatic moisture drain filter 002-207-000 continues to work properly, Hanskamp prescribes replacing its filter annually.

Scan for web shop



002-207-100

Filter element 20 µm
SY1 white spare part

Questions? Contact
Hanskamp Service

0031 314 393 797

0031 618 486 642

service@hanskamp.nl

Hanskamp | Innovation for dairy farming

Xenonstraat 6
7031 HX Wehl


T + 31 (0)314 - 393 797
F + 31 (0)314 - 393 826

E info@hanskamp.nl
I www.hanskamp.com

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

V1.3 04-2026
010-340-000

Service info - 011-187-000 / 011-189-000



In dieser Service-Info wird erläutert, wie wir die Luftversorgung für CowToilet- und L'port/T'port-Installationen vorgeben. Durch eine fachgerechte Installation kann eine lange Lebensdauer der pneumatischen Komponenten gewährleistet werden.

= CowToilet
= L'port/T'port
= Für beide gleich

Schnelle Tipps

Um sicherzustellen, dass der automatische Feuchtigkeitsabscheider 002-207-000 einwandfrei funktioniert, schreibt Hanskamp vor, das Filter jährlich zu ersetzen.

Scan für Onlineshop



002-207-100

Filterelement 20 µm
SY1 weiß Ersatzteil

Fragen? Kontaktieren Sie den
Hanskamp Service

0031 314 393 797

0031 618 486 642

service@hanskamp.nl

Hanskamp | Innovation for dairy farming


Xenonstraat 6
7031 HX Wehl

T + 31 (0)314 - 393 797
F + 31 (0)314 - 393 826

E info@hanskamp.nl
I www.hanskamp.com

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

Service info - 011-187-000 / 011-189-000



Cette fiche technique explique comment nous prescrivons l'alimentation en air pour les installations CowToilet et L'port/T'port. En installant de cette manière, nous pouvons garantir une longue durée de vie des composants pneumatiques.

= CowToilet

= L' port/T'port

= Tous deux égaux

Astuces rapides

Pour garantir le bon fonctionnement du filtre de drainage automatique 002-207-000, Hanskamp recommande de le remplacer chaque année.

Boutique en ligne

002-207-100

Élément de filtre 20 µm SY1 blanc pièce de rechange

Des questions ? Contactez

Hanskamp France

0033 472 482 986

0033 7 85 28 83 93

info@hanskamp.fr

Hanskamp | Innovation for dairy farming
85 A Grande Rue
69780 TOUSSIEU - FRANCE
T + 33 (0)472 482 986
F + 31 (0)314 - 393 826
E info@hanskamp.fr
I www.hanskamp.fr

HANSKAMP
Innovation for dairy farming